Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00224924

2024. gada 14. maijs Ķekava, Ķekavas nov.

Kontrole
sākta: 2024. gada 14. maijs plkst.10:50

Kontrole
beigta: 2024. gada 14. maijs plkst.16:50

Kontroles veids plānveida

Objekts **Ķekavas vidusskola, Gaismas iela 9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, tālr. 67937607**

Juridiskā persona Ķekavas novada pašvaldība, reģ.nr. 90000048491, Gaismas iela 19 k-9, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov., Latvija, LV-2123, tālr. 67935803

Atbildīgā persona direktore, Sandra Pugovka, tālr. 67937607

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
1. Kontrole veikta Ķekavas vidusskolas sākumskolā un sporta kompleksā un baseinā Nākotnes ielā 1A, Ķekavā – kontrolē piedalījās saimniecības daļas vadītājs Aigars Gribusts, direktora vietnieks Sporta kompleksā Raitis Škutāns, māsa Marija Adamova; Ķekavas vidusskolā Gaismas ielā 9, Ķekavā – kontrolē piedalījās direktores vietn.saimn.jaut. Romualds Maļinovskis, māsa Dace Hohlova).
Prakses ietvaros kontrolē piedalījās RSU studente Agnese Laškova.
2. Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumu Nr.610 „Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas" (Noteikumi Nr.610), Ministru kabineta 28.07.2020. noteikumu Nr.470 „Higiēnas prasības baseina un pirts pakalpojumiem", Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumu Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību" (Noteikumi Nr.447) un citu Objektam saistošu normatīvo aktu prasībām, kuru prasību izpildes apraksti norādīti šī kontroles akta S un PB tipveida kontroles lapās (turpmāk – S un PB TKL).

3. Papildus S TKL 28. punktam – Inspekcija konstatēja, ka ir nepieciešams veikt remonta darbus dušas telpās pie sporta zāles vidusskolas ēkā (telpu apdare ir novecojusi). Inspekcija rekomendē plānot

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

remontdarbus arī vidusskolas vecā korpusa mācību telpās gaiteņos un kāpņu telpās
4. Papildus S TKL 30. punktam - Skolas pašnovērtējuma anketā norādīts, ka vidusskolas vecajā korpusā platība viena izglītojamā vietai neatbilst praktiski visās mācību telpās (mācību telpas platība uz vienu izglītojamo 1.45 -1.69 m2; ķīmijas kabinetā 2.21 m2; bioloģijas kabinetā 2.3 m2; datorklasēs 2.3 un 2,4 m2; dizaina tehnoloģiju kabinetos 2.65 – 2.94 m2.
Sākumskolā un vidusskolas jaunajā korpusā platības atbilst prasībām.
Informē, ka 2024./2025. mācību gadā nav iespējams novērst neatbilstību, jo skolēnu skaits katru gadu pieaug. Ķekavas pašvaldība plāno tikai sporta zāles būvniecību. Vidusskolas piebūve nodota ekspluatācijā 2020.gadā, bet jautājums par mācību telpu platības pietiekamību netika atrisināts.
5. Papildus S TKL 38 punktam – Sākumskolā ir uzstādīti 25 CO2 mērītāji, vidusskolas klasēs – 34.
Kontroles laikā konstatēts, ka vidusskolas vecajā korpusā vēdināšanas režīmu ievēro, starpbrīžos logi klasēs ir atvērti pilnībā, kontroles brīdī CO2 rādītāji ir 900 – 1700 ppm robežās, taču analizējot sistēmas https://co2.mesh.lv datus, secināts, ka mācību telpās vecajā korpusā CO2 rādītāji stundu beigās regulāri pārsniedz Pasaules veselības organizācijas rekomendētā CO2 līmeni – stundu beigās CO2 līmenis mēdz sasniegt 1700 – 3000 ppm.
Sākumskolā un vidusskolas jaunajā piebūvē darbojas ventilācijas sistēma, CO2 radītāji nepārsniedz 1500 ppm.

IETEIKUMI:
Inspekcija sniedz skaidrojumu, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
- vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
- nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
- vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
- palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
- samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
- lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu vecajā korpusā.

REKOMENDĀCIJAS:
1) Plānot remontdarbus vidusskolas mācību telpās, gaiteņos un kāpņu telpās (vietām apdares materiāli ir novecojuši).
2) Uzņemot skolēnus iestādē, ņemt vērā, ka vidusskolas ēkas vecajā korpusā nav iespējams nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai.
3) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
4) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).
5) Iepazīties ar vadlīnijām „Ergonomikas principi izglītības iestādēm” un "Vides kvalitāte un drošība skolās", kas izvietotas Inspekcijas mājas lapā.
6) Plānojot remonta darbus, ievērot Latvijas būvnormatīvā LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktās prasības.

SECINĀJUMI – Objekts ievēro normatīvo aktu prasības, tomēr konstatētas neatbilstības Noteikumu Nr.890 un Noteikumu Nr. 447 izpildē (S TKL 28., 30., 38., 56. punkti, apkopojumu skatīt tabulā).

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S.28.	Vidusskolas ēkā ir nepieciešami remontdarbi dušas telpās pie ģērbtuvēm. Kā arī rekomendēts plānot remontdarbus vidusskolas mācību telpās, gaiteņos un kāpņu telpās (vietām apdares materiāli ir novecojuši).
2.	S.30.	Skolas pašnovērtējuma anketā norādīts, ka vidusskolas vecajā korpusā platība viena izglītojamā vietai neatbilst praktiski visās mācību telpās (atbilst valodu kabinetos, tehnoloģiju kabinetā). Sākumskolā un vidusskolas jaunajā korpusā platības atbilst prasībām.
3.	S.38.	Kontroles laikā konstatēts, ka vidusskolas vecajā korpusā vēdināšanas režīmu ievēro, starpbrīžos logi klasēs ir atvērti pilnībā, kontroles brīdī CO2 rādītāji ir 900 – 1700 ppm robežās, taču analizējot sistēmas https://co2.mesh.lv datus, secināts, ka mācību telpās vecajā korpusā CO2 rādītāji stundu beigās regulāri pārsniedz Pasaules veselības organizācijas rekomendētā CO2 līmeni – ir 1700 – 3000 ppm robežās. Sākumskolā un vidusskolas jaunajā piebūvē darbojas ventilācijas sistēma, CO2 radītāji nepārsniedz 1500 ppm.
4.	S.56.	Nav uzrādītas Dailas Grāvītes, Edgara Tetera, Maldas Laģes izziņas 027/u

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Veikt nepieciešamos remontdarbus dušas telpās pie sporta zāles vecajā korpusā.	Sandra Pugovka	01.09.2024
2.	Vidusskolas vecajā korpusā nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai visās mācību telpās.	Sandra Pugovka	01.09.2025
3.	Rast risinājumu, lai mācību telpās vecajā korpusā būtu atbilstoša gaisa kvalitāte.	Sandra Pugovka	01.10.2024
4.	Nosūtīt elektroniski oksana.sarova@vi.gov.lv Dailas Grāvītes, Edgara Tetera, Maldas Laģes izziņas 027/u.	Sandra Pugovka	01.06.2024

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
PB	4

Piezīmes

Kontrolei patērētais laiks: 4 h

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Oksana Šarova _____
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Sandra Pugovka _____
(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Sandra Pugovka _____
(paraksts)

"Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē www.vi.gov.lv sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu."

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.