Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012
tālr. 67819685, riga@vi.gov.lv

KONTROLES AKTS Nr. 00184325

2025. gada 04. aprīlis Rīga

Kontrole
sākta: 2025. gada 04. aprīlis plkst.11:00

Kontrole
beigta: 2025. gada 04. aprīlis plkst.16:00

Kontroles veids plānveida

Objekts **Rīgas 22. vidusskola, Bruņinieku iela 10, Rīga, Latvija, tālr. 67043419; 67043415**

Juridiskā persona Rīgas valstspilsētas pašvaldība, reģ.nr. 90011524360, Rātslaukums 1, Rīga, Latvija

Atbildīgā persona direktore, Irina Romanova, tālr. 67272126

Slēdziens
- objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē

Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums" un:
- Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:
- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

KONSTATĒTS:
- Kontroles laikā izvērtēta Objekta atbilstība normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumā – S tipveida kontroles lapās (turpmāk – S TKL).
- Kontrolē piedalījās Iestādes māsa Vera Demčenko un direktora vietniece administratīvi saimnieciskajā darbā Angelika Banova (turpmāk – Pārstāvji), kā arī Rīgas Stradiņa universitātes Sabiedrības veselības un sociālās labklājības fakultātes profesionālā bakalaura studiju programmas „Sabiedrības veselība" mācību prakses „Cilvēka dzīves vides drošība" ietvaros studentes Marija Doņņikova un Rūta Gailuma.
- Skolā š.g. vasarā tiek plānots izmitināt XIII Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībniekus – mācību telpās, dalībniekiem būs pieejamas skolas tualetes telpas, ģērbtuves pie sporta zāles (kopā ir 2 ģērbtuves, 2 dušas).

INSPEKCIJA KONTROLES LAIKĀ KONSTATĒJA:
1. Papildus S TKL 28.punktā norādītajam : Joprojām aktuāli remontdarbi no iepriekšējām kontrolēm. Kontroles brīdī konstatēts, ka 2.-4.stāva gaiteņos ir bojāts, nolietots grīdas segums – vairākkārt krāsots, vietām ir caurumi/robi, nav līdzens, kas palielina paklupšanas/pakrišanas risku. Gaitenī 2.stāvā ir bojāts sienas segums, siena ir mitra, var veidoties pelējums. Kā arī mitruma pazīmes ir tehnoloģiju kabinetā (cokolstāvā) - sienas apmetuma drupšana, krāsas lobīšanās. Kā arī ir nepieciešams atjaunot grīdas, sienu, griestu segumu vairākās mācību telpās.
2. Papildus S TKL 30.punktā norādītajam. 2024./2025. mācību gadā platība viena izglītojamā vietai

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

neatbilst 109. (42.8 m2), 202. (ķīmijas klase – 51 m2), 203. (35.7 m2), 204. (36.4 m2), 205. (39.6 m2), 207. (54.5 m2, vienam skolēnam jānodrošina 2.4 m2), 212. (42 m2), 302. (39.3 m2), 303. (38.3 m2), 304. (39.2 m2), 307. (38.2 m2), 309. (18.2 m2 – 14 bērni), 311. (39.9 m2), 312. (38.2 m2), 408. (36.9 m2), 409.(39.2 m2) kabinetos, sporta zālē (161,5 m2), aktu zālē, ko izmanto arī sporta nodarbībām sākumskolas bērniem (200,9 m2). Pārsvarā klasēs ir 24-28 skolēni.
3. Platība nav pietiekoša arī sporta ģērbtuvēs - zēnu ģērbtuves kopējā platība 5,9 m2 un meiteņu ģērbtuves platība 6,2 m2. Katrā dušas telpā ir tikai viena dušas ierīce, ņemot vērā, ka vienlaicīgi katrā ģērbtuvē var atrasties līdz 15 skolēniem, secināts, ka dušas ierīču skaits nav pietiekošs.
4. Pārstāvji informē, ka pēc Latvijas Skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem, š.g. jūnijā skolā tiks uzsākti remontdarbi – 1. stāvā, pārplānojot telpas, tiks paplašinātas ģērbtuves un dušas telpas, tiks veikti remontdarbi mācību telpās.
5. Papildus S TKL 38. punktam - Mācību telpās darbojas tikai 5 CO2 mērītāji (uzstādīts 31 mērītājs). Analizējot sistēmas https://co2.mesh.lv datus, secināts, ka nobīdes no Pasaules veselības organizācijas rekomendētā CO2 līmeņa parasti vērojamas stundu beigās, līdz ~2500-3000 ppm. kontroles brīdī 102. kabinetā (klasē nav bērnu, ir atvērti logi) 1545 ppm, 313. kab. – 2100 ppm, 402. – 1700 ppm, 403. (mācības nenotiek), 408. – 2586 ppm. Mācību telpas tiek vēdinātas caur logiem, kontroles laikā konstatēts, ka vairākās klasēs, kur CO2 mērītāji nedarbojas, stundu laikā sasmacis gaiss, starpbrīžos novērots, ka dažās klasēs bērni paliek klašu telpās, jo skolas gaiteņi ir šauri.
6. Paliek spēkā Inspekcijas iepriekš uzdotie pasākumi: Ķīmijas kabinetā, kur veic laboratorijas darbus, ierīkot mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju. Pārstāvji informēja, ka 2024. gadā veikta telpu apsekošana, būvspeciālisti konstatēja tehniskas problēmas, kas saistītas ar ķīmijas kabineta šī brīža izvietojumu, kas apgrūtina mehāniskās ventilācijas izbūvi.

IETEIKUMI:
Inspekcija sniedz skaidrojumu, lai nodrošinātu pietiekamu gaisa apmaiņu un CO2 līmeņa pazemināšanos iekštelpu gaisā, ieteicams:
• vēdināt mācību telpu pēc katras mācību stundas vismaz 10 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• atvērt vēdināšanai paredzētos logus pilnībā, nevis tikai pasīvajā vēdināšanas režīmā;
• nodrošināt un sekot līdzi tam, lai starpbrīžos izglītojamie pamestu mācību telpu;
• vēdināt gaiteni, atpūtas un rekreācijas telpu pēc katra starpbrīža vismaz 10–20 minūtes (ziemā – vismaz 5 minūtes);
• palielināt vēdināšanas biežumu un ilgumu;
• samērot telpas izmērus (tilpumu) ar paredzamo skolēnu skaitu;
• lemt par inženiertehnisku risinājumu - ventilācijas un gaisa apmaiņas sistēmu uzlabošanu/ierīkošanu.

REKOMENDĀCIJAS:
1) Uzņemot skolēnus iestādē, ņemt vērā prasības par minimālo telpu platību vienam izglītojamam.
2) Inspekcija aicina ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 “Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība” 7.3 punktā noteikto - izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas vai vairāk personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi).
3) Iepazīties ar Inspekcijas un SPKC izstrādātajām rekomendācijām “Rekomendācijas izglītības iestādēm (t.sk. bērnudārziem) un to dienesta viesnīcām par Legionella baktēriju izplatības samazināšanai”. Informācija atrodama Veselības inspekcijas mājas lapā sadaļā Darbības jomas/Sabiedrības veselība/Bērnu uzraudzības un izglītības iestādes (skatīt linku: https://www.vi.gov.lv/lv/bernu-uzraudzibas-un-izglitibas-iestades).
4) Plānojot remonta darbus, ievērot Latvijas būvnormatīvā LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija" noteiktās prasības.

SECINĀJUMI: Objekts atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām, tomēr konstatētas neatbilstības atsevišķu prasību izpildē (apkopojumu skatīt tabulā).

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Tipveida kontroles lapās konstatētās neatbilstības:

Nr. p.k.	Kontroles lapa	Neatbilstība
1.	S (slēgts).40 .(NUVPL)	Atkārtoti atklāts.
2.	S.28.	Joprojām aktuāli remontdarbi no iepriekšējās kontroles (27.04.2022 KA 00198722). Skatīt "Konstatēts".
3.	S.30.	Šobrīd 109., 202., 203., 204., 205., 207., 212., 302., 303., 304., 307., 309., 311., 312., 408., 409. kabinetos, sporta zālē (161,5 m2), aktu zālē, ko izmanto arī sporta nodarbībām sākumskolas bērniem (200,9 m2), platība uz viena izglītojamā vietu nav pietiekoša.
4.	S.38.	Mācību telpās darbojas tikai 5 CO2 mērītāji, kontroles brīdī 102. kabinetā (klasē nav bērnu, ir atvērti logi) 1545 ppm, 313. kab. – 2100 ppm, 402. – 1700 ppm, 403.(mācības nenotiek), 408. – 2586 ppm. Vairākās klasēs, kur CO2 mērītāji nedarbojas, stundu laikā sasmacis gaiss, starpbrīžos novērots, ka dažās klasēs bērni paliek klašu telpās, jo skolas gaiteņi ir šauri.
5.	S.40.	Paliek spēkā 13.10.2020. kontroles aktā Nr.00462820 uzdotie pasākumi. Ķīmijas kabinetā nav ierīkota mehāniskā pieplūdes un vilkmes ventilācija.
6.	S.42.1.	Platība sporta ģērbtuvēs uz viena izglītojamā vietu nav pietiekoša - zēnu ģērbtuves kopējā platība 5,9 m2 un meiteņu ģērbtuves platība 6,2 m2.
7.	S.42.3.	Katrā ģērbtuvē ir tikai 1 dušas ierīce.

UZDOTS:

Nr. p.k.	Veicamais pasākums	Atbildīgais par izpildi	Izpildes termiņš
1.	Paliek spekā - Ķīmijas kabinetā, kur veic laboratorijas darbus, ierīkot mehānisko pieplūdes un vilkmes ventilāciju.	Irina Romanova	01.09.2025
2.	Nodrošināt atbilstošu platību viena izglītojamā vietai visās mācību telpās, sporta zālē un ģērbtuvēs pie sporta zāles.	Irina Romanova	01.09.2026
3.	Rast risinājumu, lai mācību telpās būtu atbilstoša gaisa kvalitāte. Pievērst lielāku uzmanību vēdināšanas režīma ievērošanai.	Irina Romanova	01.09.2025
4.	Paliek spēkā - Plānot un veikt remontdarbus skolas 2.-4.stāva gaiteņos, zēnu un meiteņu ģērbtuvēs un dušas telpās, tehnoloģiju kabinetā, mācību telpās (kur nepieciešams).	Irina Romanova	01.09.2025

Kontroles akta veidlapas:

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
S	7
NUVPL	1

Piezīmes

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 30 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

Kontrolē piedalījās:

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Oksana Šarova _____
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis direktore Irina Romanova _____
(paraksts)

"Ar Kontroles aktu iepazinos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija": direktore Irina Romanova _____
(paraksts)

DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.